

用户使用手册

SD-205 型动态扭矩传感器

北京惟鑫航达科技有限公司

一 用途

随着现代化程度的不断提高，扭力定值测量的应用越来越广泛。我单位生产的 SD 系列扭矩传感器用于航天、航空、汽车、建筑、化工、机械行业等领域，用来测量扭矩扳手、搅拌力矩、铰链力矩、舵机力矩以及机械功率等。其中 SD-205 系列扭矩传感器用于低速转动情况下的扭矩测量。

二 工作原理

SD-205 扭矩传感器是以电阻应变计为转换元件的传感器。电阻应变计是基于金属电阻丝的电阻-应变效应。所谓电阻-应变效应是指金属导体（电阻丝）的电阻值随变形（伸长或缩短）而发生改变的一种物理现象。

在传感器的弹性体上粘贴电阻应变计并组成惠斯通电桥。给电桥加上激励电压，在扭矩的作用下，弹性体产生变形，应变计由此产生电阻变化，从而使电桥发生不平衡。电桥输出与扭矩呈线性关系的电压信号，通过导流环把信号引出来。

三 主要技术指标

以下所给参数适用于各种精度等级传感器。其它技术参数请参阅产品合格证。

- 1、额定输出灵敏度：1~2mV/V
- 2、零点输出：≤2%FS
- 3、输入电阻： $350\Omega \pm 10\Omega$ 或 $700\Omega \pm 10\Omega$
输出电阻： $350\Omega \pm 10\Omega$ 或 $700\Omega \pm 10\Omega$

- 4、允许转速: < 1 0 0 0 r p m
- 5、温度补偿范围: -10 °C ~ 60 °C
 允许温度范围: -35°C ~ 80°C
- 6、允许过负荷: 120% F S
- 7、该传感器为镀金导环, 输出信号稳定, 突变小, **使用寿命为 1000 万转**,
适用于使用频次不高但要求信号稳定的工况, 如果使用频次高, 建议定期
更换电刷附件。

四 接线方式

激励电压+: 1 (红) 输出+: 2 (绿)

激励电压-: 4 (黑) 输出-: 3 (白)

注: 数字为航空插头座脚号, 红、黑、绿、白为插头外引线颜色。

五 使用注意事项

- 1、传感器转轴安装应与被测主轴同心。外壳固定采用软连接 (有一定活动量)。
- 2、**传感器防护等级为 IP30, 不防水**。传感器使用环境相对湿度≤70%, 避免油渍、水及其它化学药品侵蚀。
- 3、传感器使用前通电预热 30 分钟以上。
- 4、在正式测量前传感器至少做一次预扭试验。
- 5、冲击扭矩负荷最大不得超过 150%F. S.
- 6、激励电压最大不得超过 12V D C (选配放大器除外)。
- 7、传感器输出除注明外, 一般为浮地 (即输入与输出不共地)。
- 8、带放大器的传感器电源正负端不能颠倒。

六 维护和保养

- 1、传感器储存相对湿度≤70%。
- 2、避免油渍、粉尘、水及其他化学药品侵蚀。
- 3、经常检查紧固件是否松动。
- 4、传感器应经常通电预热。

七 常见扭矩传感器故障诊断

1、传感器零点不稳定

可能原因：

A 传感器有干扰负荷。

B 激励电压不稳。

C 传感器可能受潮。

(注：传感器在未加负载的转动过程中零点变动 0.03%FS 属正常现象。)

2、传感器没有输出信号或信号失常

可能原因：

A 连接电缆线断。检查传感器输入电阻（插座 1—4）与输出电阻（插座 2—3）阻值是否平衡。

B 传感器接线错误。

C 外罩与弹性体相碰。

D 电刷需要清洗。清洗方法如下：

(1) 取下螺钉 2，打开固定板（参看 SD-205 结构示意图）。


(2) 取下螺钉 1，把电刷架翻过来。注意不要把线弄断。

(3) 用半干的酒精球清洗导流环及导流簧丝直到棉球不变颜色为止。

(4) 把簧丝稍微向中间压一压，以便有一定的预紧力。

(5) 照原样，簧丝放入导流环槽里，固定好电刷架。

(6) 如果电刷磨损严重，建议联系更换。



SD-205 结构示意图